



**PROT. N. 29440 DEL 25/03/2016**

PROT. N. 21426

DEL **03 marzo 2016**

rif. fax da citare in corrispondenza

**15/16**

**URGENTE**

**DESTINATARI:**

N. di pagine inclusa la presente **4**

ACEA ATO2 - Sala Operativa Idrica

06 5799 41 16

alla C. A. di

alla C. A. di

alla C. A. di

**e per conoscenza:**

LAVORI PUBBLICI

IRIDE

alla C. A. di Ing. CAZZORLA

POLIZIA MUNICIPALE - Comando

IRIDE

alla C. A. di

alla C. A. di

**TIPOLOGIA INTERVENTO**

- VERIFICA FUNZIONALITA'  DISOSTRUZIONE  PULIZIA  RIPARAZIONI / MESSA IN SICUREZZA  
 ALTRO: VORAGINE MOLTO PERICOLOSA STRADA MOLTO TRANSITATA

**OGGETTO INTERVENTO**

- FOGNATURA  nera  
 mista  
 bianca

**INDIRIZZO INTERVENTO**

via Roma

s.n.c. incrocio Centro

**ANNOTAZIONI ULTERIORI**

VORAGINE (TRANSENNATA) ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA COLUMELLA


VEDI FOTO ALLEGATE

QUALORA L'INTERVENTO NON SIA DI VS COMPETENZA SI CHIEDE DI ESSERE INFORMATI  
TEMPESTIVAMENTE (RECAPITI: 06 91146 267-268 | tutelaacque@comune.pomezia.rm.it

**RIFERIMENTO SUL POSTO**

al numero:

c/o Complesso Selva Dei Pini  
S.R. 148 - Pontina km 31,400  
00071 Pomezia (Roma)  
Tel. 06 91146 267 Fax 06 91146 261  
[infoambiente@comune.pomezia.rm.it](mailto:infoambiente@comune.pomezia.rm.it)  
[www.comune.pomezia.rm.it](http://www.comune.pomezia.rm.it)



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Roberto De Nicola

\*\*\*\*\*  
\*\*\* Risultati invio \*\*\*  
\*\*\*\*\*

Invio concluso.

N. lavoro 2519  
Indirizzo 00657994116  
Nome ACEA ATO  
Ora inizio 25/03 10:41 AM  
Durata 01'04  
Fogli 1  
Risult. OK

Servizio  
Tutela delle Acque



06-5799 3982 3110  
**CITTA' DI POMEZIA**

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE TUTELA AMBIENTE

**PROT. N. 29440 DEL 25/03/2016**

PROT. N. 21926  
DEL 03 marzo 2016

**URGENTE**

rif. fax da citare in corrispondenza  
**15/16**

**DESTINATARI:**

N. di pagine inclusa la presente 4

ACEA ATO2 - Sala Operativa Idrica 06 5799 41 16 alla C. A. di  
alla C. A. di  
alla C. A. di

**e per conoscenza:**

LAVORI PUBBLICI IRIDE alla C. A. di Ing. CAZZORLA  
POLIZIA MUNICIPALE - Comando IRIDE alla C. A. di  
alla C. A. di

**TIPOLOGIA INTERVENTO**

VERIFICA FUNZIONALITA'  DISOSTRUZIONE  PULIZIA  RIPARAZIONI / MESSA IN SICUREZZA  
 ALTRO: VORAGINE MOLTO PERICOLOSA STRADA MOLTO TRANSITATA

**OGGETTO INTERVENTO**

FOGNATURA  nera  
 mista  
 bianca

**INDIRIZZO INTERVENTO**

via Roma

s.n.c. incrocio Cern...

**ANNOTAZIONI ULTERIORI**

VORAGINE (TRANSENNATA) ALL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA COLUMELLA  
VEDI FOTO ALLEGATE

**SOLLECITO URGENTISSIMO**  
25/03  
2016